


REPORTE DE VERIFICACION DE EDIFICIOS

FECHA : 22-sep-17

EVENTO O ASUNTO		VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES POR TERREMOTO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017			
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	CBTIS No. 59	LOCALIDAD	CD, SAHAGUN HGO	COL.	ZONA INDUSTRIAL
DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN	ING. EDUARDO JAVIER GAMBOA GONZALEZ	TELÉFONO		CEL.	
REPRESÉNTATE PADRES DE FAMILIA		TELÉFONO		CEL.	
DESCRIPCIÓN DE LA AFECTACIONES OBSERVADAS EN EL INMUEBLE.	1. Se observan fisuras perimetrales en junta fría entre los muros y la losa de los baños. 2. Se observan fisuras verticales en juntas frías entre muros divisorios y columnas. 3. Fisuras superficiales en acabados de muros divisorios.				
DICTAMEN DE DAÑOS	No se presentan daños en la estructura de los modulos. No presenta riesgo alguno para el personal y los alumnos.				
OBSERVACIONES	Se recomienda revisión de los elementos que se encuentran suspendidos en losa y adosados al muro, para evitar caída libre de estos. Se sugiere reparación correctiva de fisuras.				

MATERIAL FOTOGRAFICO



PROTECCIÓN CIVIL
2016 - 2020

ARQ. JUAN CARLOS FRANCO VARGAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

EMDT. JULIO ANTONIO BECERRA LICONA
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL



OBRAS PUBLICAS
2016 - 2020